

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ И КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

В ходе надзорной деятельности и проведения специальных расследований несчастных случаев на производстве государственными инспекторами Департамента выявляются многочисленные нарушения требований по охране труда при проведении кровельных работ в частности не разработки организационно-технологической документации, не оформление наряда-допуска на указанные работы, допуск к выполнению работ с функциями организационно-распорядительного характера по охране труда лиц не прошедших в установленном порядке проверку знаний по вопросам охраны труда, которые не обладая достаточными знаниями и навыками не могут организовать безопасное выполнение работ повышенной опасности.

Так в соответствии с требованиями пункта 438 Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33, безопасность кровельных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по безопасности труда:

- организация рабочих мест на высоте, пути прохода работающих на рабочие места, меры безопасности при работе на крыше с уклоном;

- меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов;

- методы и средства для подъема на кровлю материалов и инструмента, порядок их складирования, последовательность выполнения работ.

26.04.2026 вступили в силу Правила по охране труда при выполнении работ на высоте, утвержденные Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 06.02.2025 № 11. В ходе надзорной деятельности были выявляются многочисленные нарушения требований по охране труда при проведении работ на высоте, связанных с не актуализацией организационно-технологической документации. Проектная и технологическая документация не содержит безопасные методы выполнения технологических операций, в том числе:

- методы и описание технологической последовательности производства работ на высоте;

пути и устройства подъема или спуска работающих к рабочим местам или местам производства работ;

применяемые средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте), места и способы их крепления.

Обращаем внимание нарушение должностным или иным уполномоченным лицом работодателя или индивидуальным предпринимателем требований по охране труда в соответствии с ч.1 ст.10.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях - влечет наложение штрафа в размере от 5 до 40 базовых величин. В соответствии с ч.2 ст.10.13 деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, повлекшее травмирование работающих, - влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин.

Главный государственный инспектор
Полоцкого межрайонного управления
Витебского областного управления
Департамента государственной
инспекции труда

В.П.Грусцов